

Recommandations modifiées pour la qualité d'huile dans les embases S

130S-A, 130S-B, 130SR-A, 130SR-B, 150S-A, 150S-B, 150SR-A, 150SR-B

Binder:

Date: 09-2010

Page: 1(1)



P0014226

Volvo Penta a modifié les recommandations pour la qualité d'huile dans les embases S.

Les embases S fabriquées à partir de septembre 2010 auront un autocollant avec l'information « SAE 15W-40 ONLY » collé vers le remplissage d'huile.

Les embases fabriquées avant cette date ont un autocollant avec le texte « ATF OIL ONLY ».

Volvo Penta recommande que l'huile ATF soit remplacée par de l'huile moteur SAE 15W-40 dans toutes les embases S lors de la prochaine vidange d'huile.

En cas de problème de patinage/enclenchement retardé, Volvo Penta recommande de remplacer l'ensemble de disques et de remplacer l'huile par de l'huile moteur SAE 15W-40.