

Remplacement joint hublot latéral Bavaria



Ancien profil , Lewmar de 2003
Son nom était « new profil »



En 2020 il faut choisir ce profil
indiqué new,new profil



LEWMAR Standard Portlight replacement Seal For Old & New Standard vendu au mètre



Bonjour les fuites



Ouf l 'eau ne passe plus .

<https://www.ebay.fr/itm/LEWMAR-Standard-Portlight-replacement-Seal-For-Old-New-Standard-Portlights/222070285881?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=520933063999&trksid=p2057872.m2749.l2649>