

RUPTURE DE LA CADENE DE L'ETAI

Voici des photos sur la rupture soudaine de la cadene de l'étai. A force de travailler d'avant en arrière avec l'enrouleur la cadene se fragilise jusqu'à la rupture. Vérifier bien votre cadène avant de partir.



